

Sui Northern Gas Pipelines Limited

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Issue # 01

Page 1 of 2

Issue Date

14-04-2011



Methane Gas

میتحین کیس

Section-I



Emergency Telephone: Call: 1199	هر يمنى ثيليغون تمبر: 1199 لدئين
Product Name: Natural Gas (High Methane Gas Content	يراو كرك كلام: معصين كيس
Mixture)	
Product Use:	ي الأكث كاستعال: مي تصيبي كيس جولها يرز اوركيز رجلاف، كا ثريول وراعد شرك ش
Methane gas is used as a fuel for stoves, heaters, Gas	الند مفن کے طور پر استعال ہوتی ہے۔
geyser, automobiles and industry.	

🖈 شيكش اا Section-II

Specific Chemical Name: Methane Gas CH4	ا عا م کیمیکل م ز میکنسین کس CH4
Name: Natural gas	الهام الم تدرني ليس

Section-III

Physical&Chemical Characteristics:

Physical Properties:	بِریگ، بِ ہولیس (قدرتی کیس کو	لميخى خصوصيات:
Colourless, odourless gas.	بے رنگ ، بے بولیس (قد رنی لیس کو خاص متم کی بودیے کیلئے مرکبطیس شا ل کیا	
To give it a recognisable smell, mercaptan is added.	باز <u>- ا</u> ب	
Melting Point : -182 C	-182 C	ئىڭىڭىڭ
Boiling Point : - 164 C	-164 C	نقطء جو ل ي:
Water Solubility: 35/litre at 20 C	35/litre at 20 C	ؠڵڂڴڵڿڮڮ
Density: 0.717g/litre 20 C	0.717g/litre 20 C	الآنات:

نه سیکشن ۱۷ آگ کا خطر داور بچادٔ Section-IV

Fire hazards and Fire Fighting Measures:

Flash Point: - 221 C	- 221 C	الليش بواكث:
Auto-ignition Temparature: 537 C	537 C	فود تؤدآ كم ينزيج
Explosive Limits: 5-15 % vol. in air	5-15 % vol. in air	وهما كركما صدود
		(%by ∨olume)
Type Of Hazard: Extremly Flammable	شديدا تنق كيركيس	فعرك فتم
Fire Extinguishers Types: Dry Chemical powder and CO2	ۋرىكى ئىچىكل بإۇۋر يا كارىن ۋىك	آك بجائے كے فائر يكشيكو يشرك
type.	أكبائيذ	اقام
Fire Fighting Procedure:	سیس کا فلوہند کردیں۔آگ پر قابو ہانے	آگ بچائے کے اقدالمت:
Stop flow of methane. Use DCP or CO2 fire extinguisher	کے لئے ڈرائی محیمکل باؤڈ ریا CO2	
to control fire.	فائر ایک طینگاویشر استعال کریں۔	
Use water spray to cool surrounding.	آس ہایں کی چیزوں کو شند اکرنے کے	
	کے لئے ڈرانی کیمیکل اوڈ ریا CO2 فائر ایک فیٹلویٹر استعال کریں۔ آس اس کی چیزوں کوشٹدا کرنے کے لئے اِنی کا سپرے استعال کریں۔	



Sui Northern Gas Pipelines Limited

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Issue # 01

Page 2 of 2

Issue Date

14-04-2011

Methane Gas

میختین گیس میختین گیس

Section-V

Health Hazard Data:

8

ت شیش ∨

انما في محت ير خطره كاارُ

Route of entry in the human	Symptoms.	Protective Measures.	First Aid.	فرمت الأ	يگاڊ	علايات	جمم يس داخله
body.							
Through inhalation: It is simple asphyxiant:	Throat irritation, cough & difficulty in breathing.	Arrange for ventilations and respirators (SCBA).	Take the casuality to fresh air, give artificial respiration if indicated, refer for	نا زوجواش کے جائیں۔ ضرورت پڑنے پر مصنوعی تفس فراہم کریں اور طبی گلیداشت کا انتظام کریں۔	ہوا کی آمدور ذت کا انتظام کریں ورآلات تنقس استعال کریں۔	کھانسی اور سالس لینے میں دشواری	۱۵ مانم کیوایت: دم گلنه کامیب بنی
			medical attention.				
Absortion Through eyes.		Use safey goggle and face shield.	Rinse the eyes with plenty of water & refer to the doctor.		ھانگنی کوگل اور چیرے کی شیلڈ استعال کریں۔		† آگهسکدارت:
Absortion Through skin.	Frost bite may result on contact with liquid gas.	Use rubber, plastic or cold insulated gloves.	Rinse burnt area with plenty of water then apply burn cream and seek medical help.	جم کے بطے ہوئے حصر پریا فی ڈالیں بطے ہوئے حصر پر Burn Cream نگائیں۔ اورڈ اکثر ے رجو شاکر پرید	رید ، پلاحک یا کولند انسولانید وستانے استعمال کریں۔	مائع فیس ہے فراسٹ اِئٹ ہوسکتا ہے۔	r≱ جلاسکودائے:

Section-VI VI کا کیٹی Section-VI

Precautions for safe handling and usage:

استعال كردوران احتياطي قد ابير

PrecautionaryMeasures:	ين التي في قور ا
- Do not Use rubber pipes for its supply.	- کیس کی تر کیل کے لئے رہ یا تپ کا استعمال ندکریں۔
- Arrange for ventilation where gas is used.	- سیس کی سپلائی تنصیبات کی جگه ربر موالے زماس کا اقتطام موما جا ہے۔
Emergency actions incase of leakage: - Evacuate danger area, remove all ignition source and disconnect supply of it.	الله الله الله الله الله الله الله الله

Section-VII VII ف سَيَكُنْ إِلَا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

Measures of control: کشرول کے اقد لات

 Open flame, sparks and smoking is prohidbited near methane gas installations. 	- کیس کی تنصیبات کے قریب کھلے مختطے، چنگا رکیا اور سگریٹ ٹوٹن سے اجتماب کریں۔
On Loss of Containment this gas can cause suffocation by lowering the oxgen content of the air in confined areas.	- ہند پھیوں پر ہوائیں آگل مقدار زیادہ ہونے ہے آئسیجن ٹیس کی ہوجاتی ہے جس ہے بے ہوشی اور موت کا تحکرہ ہوسکتا ہے۔
Use cold insulated gloves, chemical goggles and self contained breathing aparatus incase of its release.	- عیس کے اخراج کے ہنگائ اقد امات کی صورت میں کولڈ انسوائیڈ دستانے، حفاظتی مینک اور آلات تنفس (SCBA) استعال کریں۔